




**CÂMARA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
ESTADO DE MINAS GERAIS



INDICAÇÃO Nº 263 / 2021

CÂMARA MUNICIPAL  
DE MURIAÉ

PROTÓCOLO SOB Nº 308

DATA: 02, 03, 21

HORA: 14:33

Ao  
Exmo. Sr. Vereador  
**ANTÔNIO AFONSO SOARES TOMAZ**  
Presidente da Câmara Municipal de Muriaé

Senhor Presidente,

O vereador abaixo assinado, com fundamento no Inciso I do art. 191 c/c com o art. 192 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, vem perante V. Exa., satisfeitas as formalidades regimentais vigentes, solicitar que seja encaminhada a presente **INDICAÇÃO a Diretora do DEMSUR Sra. Maria da Consolação Tanus Pampolini Freitas, que seja enviado um engenheiro na rua José Borges Abrantes 109, Centro, para avaliar a intervenção necessária a ser executada.**


Tal pedido se faz necessário, tendo em vista a solicitação dos moradores que já há muitos anos sofrem com alagamentos, anexo boletim de ocorrência da Defesa Civil, que a galeria de capacitação de água pluvial, não dá mais vazão provocando alagamento e muitos prejuízos ...

CÂMARA MUNICIPAL DE MURIAÉ  
Plenário Dr. João Evangelista Bandeira de Mello, 02 de Março de 2021.

**ANTÔNIO AFONSO SOARES TOMAZ**  
Vereador



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**NÚCLEO REGIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**  
**MICRORREGIÃO DE MURIAÉ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
 COMPDEC – Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil



**BOLETIM DE OCORRÊNCIA**

<b>DADOS DO ATENDIMENTO</b>									
NÚMERO DO PROTOCOLO: 082/2021									
SOLICITANTE: JOANEZIO FORTINI PEÇANHA									
ENDEREÇO: RUA GUSMAN, 125									
REFERÊNCIA:									
BAIRRO: CENTRO						DATA: 22/01/2020		HORA: 13:43	
<b>DESCRIÇÃO DO CENÁRIO</b>									
EM VISTORIA REALIZADA POR ESTA COORDENADORIA MUNICIPAL FOI REPASSADO AOS AGENTES, PELO SOLICITANTE, QUE A ÁGUA PLUVIAL CAPITADA A MONTANTE É DESTINADA A UMA GALERIA DE RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANIAMENTO URBANO E A MESMA PASSOU A CERCA DE POUCO MAIS DE UM ANO, A NÃO TER MAIS CAPACIDADE DE VAZÃO, PROVOCANDO ALAGAMENTO E TRANSTORNOS NO PRIMEIRO PAVIMENTO DE SEU IMÓVEL.									
<b>PROVIDÊNCIAS</b>									
<input type="checkbox"/> Isolamento <input type="checkbox"/> Evacuação <input type="checkbox"/> Escoramento <input checked="" type="checkbox"/> Reforma / Reforço			<input type="checkbox"/> Notificação <input checked="" type="checkbox"/> Avaliação <input checked="" type="checkbox"/> Parecer Técnico <input checked="" type="checkbox"/> Monitoramento			<input type="checkbox"/> Interdição / <input type="checkbox"/> Anexo <input type="checkbox"/> Desinterdição / <input type="checkbox"/> Anexo <input type="checkbox"/> Poda ou Corte de Árvores <input type="checkbox"/> Documentação		x Acionar Outros Órgãos	
<b>DESCRIÇÃO DA PROVIDÊNCIA</b>									
FOI INDICADO ENTRAR EM CONTATO COM ÓRGÃO RESPONSÁVEL PARA QUE O MESMO POSSA AVALIAR A SITUAÇÃO E PROMOVER OBRAS PARA A ELIMINAÇÃO DO RISCO.									
<b>DADOS HUMANOS</b>									
	NOME	C.P.F.	R.G.	Idade	Sexo	Gestante	Condição	TIPO DE CONDIÇÃO	
1	JOANEZIO FORTINI	686.252.356-20	MG-4.809.313		M		1	1 - Afetado	
2								2 - Desalojado	
3								3 - Desabrigado	
4								4 - Deslocado	
5								5 - Desaparecido	
6								6 - Ferido Leve	
7								7 - Ferido Grave	
8								8 - Enfermo	
9								9 - Morto	
10								10-OUTOS	
<b>DANOS MATERIAIS</b>									
<input checked="" type="checkbox"/> Residencial Próprio <input type="checkbox"/> Residencial de Terceiros <input type="checkbox"/> Pública de Saúde <input type="checkbox"/> Pública de Ensino <input type="checkbox"/> Comunitária			<input type="checkbox"/> Particular de Saúde <input type="checkbox"/> Particular de Ensino <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Industrial <input type="checkbox"/> Rural			<input type="checkbox"/> Rede/ <input type="checkbox"/> Água <input type="checkbox"/> Esgoto <input type="checkbox"/> Obra de Arte <input type="checkbox"/> Estrada <input type="checkbox"/> Pavimentação		<input type="checkbox"/> Móveis <input type="checkbox"/> Eletrodomésticos <input type="checkbox"/> Roupas <input type="checkbox"/> Alimentos <input type="checkbox"/> OUTROS	
<b>OBSERVAÇÕES / PENDÊNCIAS</b>									
<b>SERVIÇO</b>									
MURIAÉ: 30/01/2020						ASS:			
VISTORIADO POR: WELLINGTON FAVA/ LEANDRO CUNHA									
DIGITALIZADO POR: WELLINGTON FAVA									

*Wellington Fava*  
 Wellington Fava  
 Agente Defesa Civil  
 Masp: 5.610.801

*Leandro H. Cunha*  
 Leandro H. Cunha  
 Coordenador de Defesa Civil  
 MASP: 006.381.001 Murob-MG