



CÂMARA MUNICIPAL DE MURIAÉ

ESTADO DE MINAS GERAIS

INDICAÇÃO Nº _____/2026

Gabinete da Exma. Sra. vereadora Ivonete Lacerda Assis
Presidente da Câmara Municipal de Muriaé.

A vereadora abaixo assinado, com fundamento no Inciso I do art. 191 c/c com o art. 192 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, vem perante V. Exa., satisfeitas as formalidades regimentais vigentes, solicitar que seja encaminhada a presente **INDICAÇÃO** a Exma. SRA. Patrici de Paula Coelho Pedrosa, Diretora Geral do Demsur e a Defesa Civil solicitar **providências urgentes** em relação ao deslizamento de um barranco ocorrido nas dependências da E.E. Engenheiro Orlando Flores, ocasionado pelo fato de a rua situada acima da escola ter cedido, juntamente com o muro da instituição.

A situação é grave, tendo em vista que a área já se encontra interditada, prejudicando o funcionamento da escola e colocando em risco a segurança de alunos, professores, funcionários e demais membros da comunidade.

Diante disso, solicitamos com a máxima urgência a **retirada do barranco que caiu** nas dependências da escola e a execução de uma **carreira de asfalto na via acima da escola**, com o objetivo de evitar que, em períodos chuvosos, a água escoe para dentro da unidade escolar, agravando ainda mais a situação;

Contamos com a atenção e agilidade dos órgãos responsáveis, diante da relevância e urgência do caso.

IVONETE LACERDA ASSIS

Vereadora da Câmara Municipal – Podemos
Presidente da Câmara Municipal de Muriaé

Plenário Dr. João Evangelista Bandeira de Mello, 02 de março de 2026.



CÂMARA MUNICIPAL DE MURIAÉ

ESTADO DE MINAS GERAIS



ESTADO DE MINAS GERAIS
NÚCLEO REGIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
MICRORREGIÃO DE MURIAÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
COMPDEC – Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

DADOS DO ATENDIMENTO							
NÚMERO DO PROTOCOLO: 286/2026							
SOLICITANTE: ESCOLA ESTADUAL ENGENHEIRO ORLANDO FLORES							
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO DORNELAS, Nº 444							
REFERÊNCIA: ESCOLA ESTADUAL							
BAIRRO: DORNELAS				DATA: 26/02/2026		HORA: 16:00	
DESCRIÇÃO DO CENÁRIO							
DE ACORDO COM VISTORIA REALIZADA PELA DEFESA CIVIL MUNICIPAL, ATRAVÉS DE SEU AGENTE RESPONSÁVEL, FOI VERIFICADO NO TERRENO LOCALIZADO NO ENDEREÇO SUPRACITADO QUE APÓS OCORRÊNCIA DE CHUVA INTENSA E VOLUMOSA HOVE DIRECIONAMENTO DE ÁGUA SUPERFICIAL VINDA DA CONFRONTAÇÃO DE FUNDOS (VIA) DERRUBANDO O MURO DE BLOCO DA ESCOLA ESTADUAL.							
PROVIDÊNCIAS							
☒ Isolamento		☐ Notificação		☐ Interdição / ☐ Anexo		☐ Acionar Outro Órgão	
☐ Evacuação		☒ Avaliação		☐ Desinterdição / ☐ Anexo			
☐ Escoramento		☒ Parecer Técnico		☐ Poda ou Corte de Árvores			
☒ Reforma / Reforço		☒ Monitoramento		☐ Documentação			
DESCRIÇÃO DA PROVIDÊNCIA							
1. APÓS VISTORIA REALIZADA PELA DEFESA CIVIL O SOLICITANTE FOI ORIENTADO A CONTRATAR UM RESPONSÁVEL TÉCNICO AFIM DE AVALIAR / PROJETAR / EXECUTAR INTERVENÇÕES PARA CONTENÇÃO DO TALUDE COMO TAMBÉM SISTEMA DE CAPTAÇÃO E DIRECIONAMENTO DE ÁGUA SUPERFICIAL.							
2. ATÉ QUE AS INTERVENÇÕES SEJAM REALIZADAS ESTA COMPDEC ORIENTA O ISOLAMENTO DA ÁREA QUE CONFRONTA COM O MURO DANIFICADO.							
3. ATÉ QUE AS INTERVENÇÕES SEJAM REALIZADAS, ORIENTAMOS O MONITORAMENTO CONSTANTE DA ÁREA AFETADA ENTRANDO EM CONTATO IMEDIATO COM ESTA DEFESA CIVIL EM CASO DE AGRAVO DO CENÁRIO SUPRACITADO.							
DADOS PESSOAIS							
NOME	CPF	R.G.	Idade	Sexo	Gestante	Condição	TIPO DE CONDIÇÃO
1							1 - Afetado
2							2 - Desalojado
3							3 - Desabrigado
4							4 - Deslocado
5							5 - Desaparecido
6							6 - Ferido Leve
7							7 - Ferido Grave
8							8 - Enfermo
9							9 - Morto
DADOS MATERIAIS							
☐ Residencial Próprio		☐ Particular de Saúde		☐ Rede/ ☐ Água ☐ Esgoto		☐ Móveis	
☐ Residencial de Terceiros		☐ Particular de Ensino		☐ Obra de Arte		☐ Eletrodomésticos	
☐ Pública de Saúde		☐ Comercial		☐ Estrada		☐ Roupas	
☒ Pública de Ensino		☐ Industrial		☐ Pavimentação		☐ Alimentos	
☐ Comunitária		☐ Via Pública		☐ ÁRVORE		☐ DOCUMENTOS	
OBSERVAÇÕES / PENDÊNCIAS							
NÃO HÁ							
SERVIÇO							
MURIAÉ, 02/03/2026				ASSINATURA(S):			
VISTORIADO POR: LEANDRO HENRIQUES CUNHA							
DIGITALIZADO POR: RAPHAEL AUGUSTO ANSELMO							



CÂMARA MUNICIPAL DE MURIAÉ

ESTADO DE MINAS GERAIS



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
Ouvidoria
Comprovante de Abertura do Processo

Pág 1 / 1

COMPROVANTE DE ABERTURA

Processo: Nº 64/2026 Cód. Verificador: 8BY63375

Requerente:	EE ENGENHEIRO ORLANDO FLORES	
Fone Res.:	(32) 9845-7427	Fone Cel.: Não Informado
E-mail:	escola.98647@educacao.mg.gov.br	
Bairro:	Dornelas	
Logradouro:		Número: 444
Cidade:	Muriaé	Estado: Minas Gerais
Endereço Ocorrência:		
Assunto:	Acesso à Informação	
Subassunto:	Solicitações	
Data de Abertura:	02/03/2026 11:01	
Previsão:	02/03/2026	

Observação:

Solicito reparo urgente da rua São Dimas no Bairro Dornelas, onde ocorreu no último dia 26 de fevereiro o desabamento do muro de contenção devido ao rompimento de parte do talude da rua. Essa medida se faz necessária em virtude do risco que possíveis chuvas possam causar. No pavimento em questão funcionam, 5 salas de aula, a cozinha e os banheiro da escola. Dessa forma se o reparo não for realizado o mais rápido possível, 959 alunos ficarão sem aulas por tempo indeterminado.

Atenciosamente,

José Carlos Arquetti Filho-Diretor Escolar

Requerente

Recebido